

АКТ №219

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Приморский культурный центр» Культурно - досуговый центр «Максим»*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197374, Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.35

Сведения об Объекте:

- *отдельно стоящее 3 этажное здание, 4685,7 кв. м;*

- наличие прилегающего земельного участка: *нет;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: *ОКВЭД 90.0 – Деятельность творческая;*

Наименование предоставляемых услуг: *Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *799 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *на Объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Приморский культурный центр» Михайлова Анна Андреевна с одной стороны, и
председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам
«Прекрасный Мир» Алексей Григорьевич Никитин, с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (с левой стороны соответствует К), (с правой стороны не соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О, не соответствует С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (соответствуют К,О, Г,У не соответствуют С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *нет;*
табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (частично соответствуют К,О,С,Г,У);*
Малый зал (не соответствует К,О,С,Г,У);
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *да;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *да;*
18. На официальном сайте учреждения *Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Приморский культурный центр» Культурно - досуговый центр «Максим»* в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» <http://pkcentr.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Приморский культурный центр» КДЦ «Максим»** по адресу: **197374, Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.35** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Все пешеходные дорожки на прилегающей территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № от 00.00.2023г. назначены ответственные сотрудники: для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа. <i>Инструктаж провел: заместитель директора по административно-хозяйственной части Кисов В.А.</i>	Приказ №98-22 от 20.09.2022
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О,С,Г,У	<u>Главный вход</u> Левая сторона. Наружный лестничный марш Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные указатели На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. На лестничном марше установлен разделительный поручень.	
2.2	О,С,Г,У	<u>Главный вход</u> Правая сторона. Наружный лестничный марш Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места	

		предоставления услуги. Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные указатели На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. На лестничном марше по центру установлен разделительный поручень.	
2.3	К	<u>Главный вход</u> <i>Левая сторона. Наружный пандус</i> Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги Перед входом в здание, установлен стационарный пандус. Пандус двухуровневый оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями.	
2.4	К	<u>Главный вход</u> <i>Правая сторона. Наружный пандус</i> Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги Перед входом в здание, установлен стационарный пандус. Пандус одноуровневый оборудован двухсторонним ограждением с поручнем.	
2.5	К,О,С,Г,У	<u>Главный вход</u> <i>Площадка на входном узле левая, правая сторона.</i> Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Площадка оборудована ограждением. Входные двери, тамбурные двери двухстворчатые, раздвижные.	
2.6	К,О,С,Г,У	<u>Вход в Малый зал.</u> <i>Входная площадка Входные двери</i> Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени Входные двери и тамбурные двери двухстворчатые.	
2.7	К,О,С,Г,У	<u>Вход в Малый зал. Касса</u> <i>Входная площадка Входные двери</i> Входные двери и тамбурные двери двухстворчатые.	
2.8	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	Приказ №98-22 от 20.09.2022
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют.	
3.2	О,С,Г,У	<i>Лестничный марш с первого на второй этаж.</i> <i>(Являющийся эвакуационным)</i> <i>Осуществляется подъём с двух сторон с левой стороны и с правой стороны.</i> Лестничный марш с внутренней стороны оборудован ограждением с опорным поручнем <i>Балкон Зрительного зала.</i> Вход осуществляется с холла 2 этажа с левой и правой стороны по внутренним лестничным маршам. Направление движения по ступеням вверх. <i>Входные двери в Зрительный зал.</i> Отсутствует тактильная пиктограмма.	

		Входные двери двухстворчатые. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Вдоль стены лестница Направление движения по ступеням вверх.	
3.3	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш (в гардероб) Направление движения по ступеням вниз. Лестничный марш правой стороны оборудован поручнем.	
3.4	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш (Являющийся эвакуационным) Входные двери на этажах. Входные двери на этажах двухстворчатые. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Лестничный марш с внутренней стороны оборудован ограждением с опорным поручнем На этажах, на стене отсутствуют тактильные продублированные шрифтом Брайля пиктограммы номер этажа, лестница. Входная дверь с улицы: Завышен порог входной двери	
3.5	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
3.6	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №98-22 от 20.09.2022
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Целевая зона - находится на этажах здания. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования. На основных путях движения отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели. У входных дверей в помещения не размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью. Главный вход. За тамбурной дверью установлены рамки металлоискателя имеется проход для МГН. Коридоры На основных пути движения ширина коридоров 2,2м. Установлены сидячие места для отдыха, ожидания. Холл. Стойка информации Отсутствует тактильная пиктограмма. Отсутствует система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха. Гардероб на первом этаже. Отсутствует тактильная пиктограмма Установлены сидячие места для отдыха, ожидания.	
4.2	К,О,С,Г,У	Зрительный зал Для МГН осуществляется вход через «Партер 1-8 ряд» Входные двери двухстворчатые. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Помещение зала одноуровневое с подъемами. От входной зоны в центральной части расположены ряды с фиксированными сидячими местами. Не обозначены отведенные места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с смонтированными системами индивидуального прослушивания. В зале распложена сцена. Сцена оборудована лестницей.	
4.3	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-	

		колясках, мобильное или подъемное устройство.	
4.4	К,О,С,Г,У	Малый зал Касса Окно кассы расположено на высоте 1,1м. Возможен проход в Малый зал по внутреннему лестничному маршу. Направление движения по ступеням вверх.	
4.5	К,О,С,Г,У	Малый зал За входной дверью в малый зал расположен внутренний лестничный марш. Направление движения по ступеням вниз Лестничный марш оборудован односторонним ограждением с поручнем.	
4.6	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
4.7	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.8	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №98-22 от 20.09.2022
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	<u>Санитарно-гигиеническое помещение</u> Универсальная кабина. Расположена на первом этаже. Сиденье унитаза оборудовано откидными опорными поручнями. Установлена кнопка экстренной помощи Раковина оборудована опорным поручнем. У раковины умывальника установлено наклонное зеркало Установлены крючки для костылей, тростей.	
5.2		<u>Малый зал</u> Туалет. Раздельные помещения мужское женское. Женское помещение. Туалетная комната состоит из 2-х помещений. В первом помещении установлена раковина умывальника. Установлено осушитель Во втором помещении кабина оборудована унитазом Отсутствуют крючок для костылей, тростей, отсутствует кнопка экстренной помощи Размеры и внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
5.3	К,О,С,Г,У	Мужское помещение. В помещении установлена раковина умывальника, установлен унитаз. Отсутствуют крючок для костылей, тростей, отсутствует кнопка экстренной помощи Размеры и внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №98-22 от 20.09.2022
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pkcentr.ru/ размещена - контактная информация, - о предоставляемых услугах для инвалидов,	

		- информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -порядок получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № от 00.00.2023г. назначен ответственный сотрудник учреждения: для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №98-22 от 20.09.2022
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного Ланское шоссе (ул.Новосибирская) -330м. Наземный общественный транспорт: <i>Автобус: №84, №98, №250</i> <i>Троллейбус: №6, №34</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Чёрная речка» - 1,21км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор СПб ГБУ
"Приморский культурный центр"



/ Михайлова А.А./

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/ Никитин А.Г. /

М.П.

Дата